

## Vragen n.a.v. informatieavond 4 februari 2026 - Onderhoud en peilbeheer Griendtsveen

Naar aanleiding van een presentatie op de informatieavond in Griendtsveen 4 februari 2026 zijn er een aantal vragen gesteld waarop Waterschap Limburg graag antwoord wil geven. We beantwoorden deze vragen hieronder.


### Vraag 1:

- Sloot zuidzijde Griendtsveen: Hoe kan het dat in de sloot steeds water staat, waardoor de huispercelen nat zijn en het water niet afloopt richting het gemaal aan de Kanaalweg?

### Antwoord:

De stroomrichting van de sloot Griendtsveen is westwaarts richting gemaal Kanaalweg (G1). Het gemaal pompt het water in de Helenavaart. In de sloot Griendtsveen staat een schotbalkstuw (S4) om het water in de watergang Griendtsveen tot op ingesteld niveau vast te houden, zodat het gemaal de sloot niet geheel leeg pompt en droogval in een normale situatie voorkomt. Het peil van de Schotbalkstuw is 30.20 +Nap. Dit peil zorgt voor voldoende drooglegging van aangrenzende percelen.

Tweede stuw in de sloot Griendtsveen (S5) houdt het water ten westen van de stuw tegen zodat gemaal Lavendel (G2) niet gehele sloot leegpompt. De hele situatie wordt in hoofdstuk 3.2 Peilbeheer van het BOM uitgelegd. Het BOM is via website van Waterschap Limburg te raadplegen via [www.waterschaplimburg.nl/onderhoud](http://www.waterschaplimburg.nl/onderhoud).



Onderstaand foto's van de situatie in verschillende jaargetijden.



Situatie 24 november 2025, water op perceel, voldoende drooglegging.



Situatie 23 februari 2026 water op perceel voldoende drooglegging. Door verdichting en ingesloten laagte waar het water niet af kan stromen, ontstaat er water op het perceel.

Op de percelen verder benedenstrooms zijn geen meldingen van wateroverlast ontvangen. Naar aanleiding van deze vraag onderneemt het waterschap voor nu geen actie hierop. De eigenaar van het perceel kan de hoge rug naast de watergang vlak maken. Mochten er alsnog problemen worden ervaren met water op het perceel, dan kan men een melding maken bij het waterschap via het meldingenformulier op de website [www.waterschaplimburg.nl/melden](http://www.waterschaplimburg.nl/melden).

**Vraag 2:**

- Helenavaart: maaisel/blad uit Helenavaart is door aannemer van WL slecht opgeruimd. Gevraagd is om daar via de standaard weg bij WL melding van te maken.

**Antwoord:**

De inspecteur van het waterschap heeft enkele foto's gemaakt van de Helenavaart waar maaisel geruimd is. Dit is naar behoren en volgens kwaliteitseisen van het onderhoudscontract uitgevoerd. (zie onderstaande foto's).



Naar aanleiding van deze vraag onderneemt het waterschap voor nu geen actie hierop.