

Opmerkingen inloopbijeenkomst 3 september 2025

Projectgerelateerd

NUMMER OP KAART	CATEGORIE	OPMERKING
Vondersestraat bij de woningen 57-59, links van 5	Eigendom	Aandacht voor het behoud van het recht van overpad voor de woningen.
	Recreatie	Als het wandelpad met halfverharding niet wordt bijgehouden dan is het over een paar jaar niet meer toegankelijk voor rolstoel. Kijk naar het pad bij Parkhotel Tienray, dit is niet meer begaanbaar.
	Recreatie	Wandelroute bij Groote Molenbeek, herinrichting tussen Reulsweg en Van Elzenweg is dicht aan het slibben. Dit pad moet beheerd worden, wie is hiervoor verantwoordelijk.
	Recreatie	wordt onderhoudspad ook opengesteld voor paardrijden. Geen poorten a.u.b. Er zijn weinig alternatieven in de omgeving om met paard te rijden of te mennen
	Recreatie	Meer verharde paden aanbrengen die toegankelijk zijn voor mindervaliden en wandelwages
	Recreatie	Wie is verantwoordelijk voor het herstellen van paden?
4	Ontwerp	Kan poel bij Vonderstraat 108 worden verplaatst naar de andere kant van de haag
	Ontwerp	Houdt kruidenrijkgrasland intact. Voorkom dat dit verruigt tot struweel. De legenda op de ontwerptekening suggereert dit
	Ontwerp	Laanstructuur links en rechts van de Konijnenweg doortrekken, hoeft niet tot aan de beek
	Ontwerp	Behoud vanaf de Vondersestraat inkijk op het landschap. Bebouw hoekperceel van de zandweg met de Melderloseweg niet
	Ontwerp	Bomen langs de huidige loop van de Grote Molenbeek mogen niet worden gekapt. Dubbele rij voorkomt geluidsoverlast A73
1	Ontwerp	Als de sloot geen functie heeft, dan deze verwijderen en tot 2 meter uit kant asfalt realiseren
2	Ontwerp	Geen toegangsweg (geen auto's, alleen wandelaars)
3	Ontwerp	Toevoegen houtwal en verwijderen houtwal parallel aan weg (ook verlagings aanpassen)
5	Ontwerp	Verwijderen deel van houtwal
6	Ontwerp	Toevoegen bosje, past goed in gebied en neemt geluid A73 en zich weg.
7	Ontwerp	Recreatiepad niet door verlagings
	Ontwerp	Complimenten, opmerkingen in het zuidelijke deel zijn goed verwerkt
10	Ontwerp	5 meter afstand houden tussen bos en perceel derden
11	Ontwerp	Akkoord met oplossing weg, afspraken maken met aangrenzende bewoner
15	Ontwerp	Uitbreiding van de houtsingel is nieuw, niet bestaand
16	Ontwerp	Wandelpad ligt goed
17	Ontwerp	parkeren blijft aandachtspunt
18	Ontwerp	Duiker voor afwatering
7	Ontwerp	Kan de poel verplaatst worden naar de locatie van de eerste avondbijeenkomst in maart

links van 7	Ontwerp	Kunnen de houtwallen hier ingericht worden net als op de locatie van de eerste avondbijeenkomst in maart
2	Ontwerp	Aandacht voor behoud van een goede afwatering van de Jaegerweg, Meldersloseweg en het zandpad
tussen 2 en 18	Ontwerp	Behoud van de permanente toegang en bereikbaarheid van de percelen ten noorden van 2.
18	Ontwerp / Recreatie	De struinpaden bereikbaar houden, een niet afsluitbare poort voor recreatief gebruik / geen harde afsluiting
struinpaden	recreatie	Kunnen de poorten naar de struinpaden zodanig worden uitgevoerd dat er met paarden langs de beek gereden kan worden?
	Waterhuishouding	Afwatering melderloseweg blijft een probleem. Kijk naar de afwatering van de oude graaf tussen Allards en Keizers
	Waterhuishouding	Perceel greppel Melderseweg watert onvoldoende af. Plantenkwekerij loost erg veel water, hier is de beek niet op gedimensioneerd
	Waterhuishouding	Perceel Spreeuwenberg is erg nat. Bomen sterven af door hoge grondwaterstand. Is er een mogelijkheid om sloot/graaft te graven evenwijdig aan perceelgrens richting de nieuwe beek. Kijk naar laagte in het landschap
12	Waterhuishouding	Krijg ik water in de kelder nu de beek dichtbij mijn woning ligt?
1 en 18	Onderhoud	Graag deze weg opknappen (volgens aanwonenden is deze kwalitatief slecht
11	Wateroverlast	Opschonen van de sloot / kavelsloot herstellen
	Overig	Eikenboom Vondersestraat 108 moet gesnoeid worden. Er is een melding bij de gemeente gedaan maar hier is nog geen reactie op ontvangen
	Overig	Graag nog een volgende bewonersavond voordat de graafmachine aan het werk gaat
	Overig	Sloot parallel aan de wei (zandweg) wie moet die onderhouden. Schijnt van het waterschap te zijn (zie reactie gemeente op melding 63369)
13	Overig	naam geven aan weg
	Overig	Omleiding kanovaart Kreuzelweg
14	Overig	Zit hier een ontlufter van het riool? Gaat dit veranderen?
	Overig	Onderhoud moet gericht worden op verschralen (maaïen afvoeren of begrazing)
19	Overig	wat liggen hier voor een buizen? Is dit een persleiding en komt dit water ook in de beek?



14



Algemeen: willen we bij
struipaden wel poorten?

Struinp pad omleiden en aanleg voor de voordes

Dit blijft populierenbos
en geen breksbos

OH-pad doortrekken en draaicirkel toevoegen

Oude beekloop en broekbos fysiek
gescheiden houden iwm
onderhoudbaarheid
Voordes aanbrengen voor in- en
uistroom

Oude beekdoortrekken en me

Deze aansluiting vervalt. Is zo niet te onderhouden