

Opmerkingen Inloopbijeenkomst 12 maart 2025

Projectgerelateerd

NUMMER OP KAART	CATEGORIE	OPMERKING
	Wateroverlast	Er is nu wateroverlast in Tienray en Melderslo als gevolg van de herinrichting. Wat is hiervan geleerd en hoe voorkomen jullie dat de fouten opnieuw worden gemaakt.
	Wateroverlast	Nabij Vonderstraat (De Songert) staat een peilbuis. Kunnen deze grondwaterstanden gedeeld worden, zijn ze openbaar. Men ervaart nl. hoge grondwaterstanden.
	Wateroverlast	Geen grondwaterstijging in gebied
	Wateroverlast	De grondwaterstanden zijn nu al erg hoog. Voorkom dat wateroverlast verder toeneemt, beter zou zijn om de overlast te verminderen. Denk hierbij aan grondwater maar ook inundatie vanuit de beek.
1	Wateroverlast	Water van de kas rechtstreeks naar Groote Molenbeek (of via broekbos)
	Wateroverlast	Afwatering Meldersloseweg op orde maken - separate actie gemeente
21	Wateroverlast	Afwatering Driehoek
	Buffers	Welke overlast, stank, muggen, ratten kan men verwachten bij de rioolbuffers
	Bever	Wie is verantwoordelijk voor de bever
	Bever	Wanneer gaat men over tot het nemen van maatregelen
	Bever	Als op dit traject de bever niet actiever beheert gaat worden gaat het helemaal mis. Met name het traject vanaf Zoutloods tot aan Kasteelsebos is erg kwetsbaar. Als er straks in de heringerichte beek dammen worden aangebracht stroomt de laagte onder water. Bereikbaarheid en het verwijderen van de dammen wordt dan bijna onmogelijk met alle gevolgen van dien.
	Bever	Mooi dat jullie bomen en bos intekenen maar dit wordt toch kaal gevreten.
	Ecologie	Komt er door de uitvoering van dit plan meer ongedierte in het gebied?
	Ecologie	Aandacht voor muggen
15	Landschap	Kans voor een landschapselement
2	Landschap	Houtwal versterken, geen hoge bomen
2	Landschap	Tussen konijnenweg en zandweg: Aanplant doortrekken tot aan Meldersloseweg van boom struiken
19	Landschap	Achterzijde afwerken (haag)
13	Recreatie	Als het nieuwe struinpad wordt aangelegd moet het huidige pad ook fysiek worden afgesloten om te voorkomen dat mensen de verkeerde kant op wandelen.
9	Recreatie	Gevaarlijke aansluiting op de weg. Is dit struinpad hier nodig?
10	Recreatie	Niet vrij struinen
18	Recreatie	Jammer dat er geen wandelverbinding is met 'T Ham
	Recreatie	Recreatief locaties nabij de beek inrichten, bankjes etc.
3	Recreatie	Speelplek in het midden van het gebied positioneren
	Recreatie	Speelvoorziening ligt op de juiste plek
	Recreatie	Speelvoorziening realiseren bij de St. Odastraat
	Recreatie	Eric Beurskens heeft toegezegd dat de struinpaden verhard zouden worden zodat mindervaliden ook van dit pad gebruikt kunnen maken.
	Recreatie	Struinpad drooghouden
	Recreatie	Kan het struinpad rolstoeltoegankelijk worden gemaakt / aandacht voor rolstoeltoegankelijkheid / minder validen
	Recreatie	Een verhard pad langs de beek realiseren voor betere beleving
	Recreatie	Neem struinpad op in routenetwerk om hiermee het routenetwerk te versterken naar de omgeving

		Zandpad rechtdoor laten lopen tot Meldersloseweg
	Recreatie	Waarom liggen er grote stenen in de beek (Kreuzelweg). Kanovaart is hierdoor bijna onmogelijk
	Parkeren	Parkeerverbod voor niet aanwonenden om te voorkomen dat recreatieve gebruikers nabij de Meldersloseweg overal auto's neerzetten , carpoolplaats is nl. vaak vol
12	Parkeren	Natuurtransferium te klein, mensen zijn bang dat in de straat van de Meldersloseweg geparkeerd gaat worden
	Parkeren	Aandacht voor toename door recreatief parkeren langs de Vondersestraat
	Zandpad /weg	Wegafsluiting een goed idee
Tussen Meldersloseweg	Zandpad /weg	Zandweg authentiek houden - historische zandweg
	Zandpad /weg	Weg te breed, smaller maken voorbij Terra
	Zandpad /weg	Achteruitgang Terra moet bereikbaar blijven
	Zandpad /weg	Aandacht voor rolstoeltoegankelijkheid / minder validen
Wittebrugweg - Heldens	Zandpad /weg	De vuilniswagen moet kunnen draaien de afsluiten van de Zandweg
	Zandpad /weg	Voorkom dat auto's (en eigenlijk niemand) het pad richting de buffers op kan.
	Zandpad /weg	Gebruik de herinrichting van het gebied ook om de verkeersstromen in het bredere plangebied onder de loep te nemen. Nu vaak onveilige situatie door vrachtverkeer en fietsende kinderen.
4	Ontwerp	Hekwerk plaatsen/weg afsluiten
6	Ontwerp	Rekening houden met zonlicht in de tuin. Graag afstand houden met bomen
7	Ontwerp	Muggen in poel zien de bewoners als een risico. Graag de poel naar achteren plaatsen
	Ontwerp	Vormgeving buffers is wel erg civieltechnisch, kunnen deze niet landschappelijker ingepast worden
	Ontwerp	Is er een sfeerbeeld te geven van de bossen ten noorden van Vondersestraat 57.
	Ontwerp	Ten Noorden van Vonderstraat 57 is een recht van overpad met een breedte van 5 meter. De precieze contouren of afspraken moeten wel worden nagekomen.
	Ontwerp	Veel groen aanleggen nabij A73 om hiermee het geluid van de A73 te beperken
	Ontwerp	Behoud van hoge bomen met blad zodat het geluidseffect van de A73 niet groter wordt.
16	Ontwerp	Beek behouden
17	Ontwerp	Beek handhaven op huidige plek en niet verleggen
14	Ontwerp	Eigenaar denkt na of dit een goede toegang tot het achterliggend perceel kan zijn
	Ontwerp	Plaatsen van geluidsschermen zodat het geluidseffect van de A73 op het gebied en Melderslo worden verkleind
	Grond	Kan de uitkomende grond gebruikt worden om hiermee een geluidswal langs de A73 te realiseren?
	Grond	Luttikhuisen kan grond gebruiken om hiermee een ophoging te maken
11	Beheer	Bij het populierenbosje is een gevaarlijke situatie m.b.t. de bomen. Doe hier iets aan.
	Beheer	Welk onderhoud wordt uitgevoerd in de plas-dras zones?
	Beheer	Hoe worden de bossen nabij de Vondersestraat 57 beheerd?
5	Beheer	Auto's maken wegdek kapot nabij tunnel Vondersestraat
8	Beheer	Van wie is deze sloot en wie is verantwoordelijk voor het beheer/onderhoud.
	Beheer	Sloot langs Rongenweg, wie is eigenaar, onderhoud, hoogtemeting
	Beheer	Rekening houden met beheer zodat geen zaden de kas in kunnen waaien
	Beheer	Beklinkerde Meldersloseweg weg naar de woningen is volgens de bewoners van slechte kwaliteit
	Proces	Vrijwilligers betrekken bij de uitvoering van het plan
	Proces	Willen jullie bij het verslag de tekening van het schetsontwerp toevoegen?
	Proces	Kansen onderzoeken voor project Groene Dorpsmantel en mensen actief aanschrijven.
	Proces	Compliment voor het niet intekenen van woningen en daardoor openhouden van het landschap

Niet-projectgerelateerd

NUMMER OP KAART	CATEGORIE	OPMERKING
	Beheer	Onderhoud bomen st. Odastraat
	Wateroverlast	De grondwaterstandenapp geeft twijfelachtige waardes aan in Tienray
20	Wateroverlast	Melderloseweg. Hier ervaart men wateroverlast als gevolg van maatregelen uit de ruilverkaveling. De oude graaf is gedempt en de greppel langs de weg watert niet goed af. Verzoek is om dit probleem nu eens eindelijk op te lossen.
8	Wateroverlast	Duiker bij de konijnenweg ligt te hoog waardoor water door greppel niet goed kan afwateren.

INRICHTINGSSCHETS GROOTE MOLENBEEK NOORD

DATUM: 12-03-25

LEGENDA

- Buffer / overloop
- Nat beekprofiel
- Poel
- Meerzone
- Streekbos
- Loofbos
- Heuvelingel
- Bomen
- Heiland
- Natuurruimte
- Begroting
- Bebouwing
- In overleg met eigenaar
- Struikgebied met voorde
- Piergebied
- Recreatieve route
- Dorpsomgeving

