


Impressies Steyl-Maashoek



Brink vanaf Jochumhof: huidige situatie



Brink vanaf Jochumhof: glazen kering




Brink vanaf Jochumhof: demontabele kering (drempel 21.0 NAP)



Brink vanaf Jochumhof: zelfsluitende kering (drempel 19.2 NAP)


Impressies Steyl-Maashoek



Vanuit woning: huidige situatie



Vanuit woning: glazen kering




Vanuit woning: demontabele kering (drempel 21.0 NAP)



Vanuit woning: zelfsluitende kering (drempel 19.2 NAP)

Impressies Steyl-Maashoek



Overkant: huidige situatie



Overkant: glazen kering



Overkant: demontabele kering (drempel 21.0 NAP)



Overkant: zelfsluitende kering (drempel 19.2 NAP)