




Situatie 11 maart 2019



Situatie 22 maart 2019

Kleurcodes in meters ten opzichte van normaal

Grondwater, Peilbuis B58B0246 filter 1, Bron Provincie Limburg



Grondwaterstand ten noorden van Leudal